

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

19xxxxxx av Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

På måndagen, kl 17.19, larmades räddningstjänsten om en lägenhetsbrand. Bil 101, 102 och 103 utgick från X stationen. Vid framkomsten kl 17.23 rök det kraftigt från köket i lägenheten. Rökdykare gick in och släckte ner branden med en pulversläckare. Därefter ventilerade man med fogfighter (vattendimma).

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är ett äldre flerfamiljshus med 5 våningar. Lägenheten det brann i är en större 5-rumslägenhet med hög takhöjd.

UNDERSÖKNING

Enligt den drabbade hade hon lagat mat på spisen och då haft både spisplattorna och fläkten igång. Hon stängde därefter av både fläkt och plattor och gick ut ur köket. Ca 5 minuter efter det att hon har stängt av allt, hörde hon en smäll från köket. Hon sprang dit och såg att det brann i fläkten. Hon försökte kväva elden men insåg att hon inte skulle klara detta. Hon sprang ut från köket och stängde dörren efter sig och larmade räddningskåren.

Rökdykarna sprang upp med en pulversläckare och släckte av branden, de iakttog att lampan längst till vänster på spisen stod och flimrade samt att vreden på spisen var fränslagna. Allt tyder på att branden har startat uppe i spisfläkten.

På baksidan av kryddhyllan och ovanpå spisfläkten var det ett tjockt lager av matfett, vilket kan tyda på att slangen varit sönder eller felmonterad i fläkten. Braden har startat på höger sida av fläkten. Säkringarna till spisen var hela, men säkringen som fläkten var kopplad över hade löst ut. Brandskadorna begränsades till köket tack vare att dörren till köket stängdes och att det var så högt till taket.

BRANDORSAK

Troligtvis elfel i fläkten.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

ÖVRIGT

Spisen och fläkten var ca 1 år gamla och av märket Y.