

## **BRANDPLATSUNDERSÖKNING**

Undersökning har utförts av polismyndigheten i samarbete med Räddningstjänsten, med anledning av brand i personbil.

Den aktuella bilen anträffades utbränd utomhus på en bildemontering. Det finns inga tecken på att en explosion inträffat i bilen. Under brandförloppet har samtliga dörrar varit stängda, men en ruta nervevad. Undersökningen kan inte visa på att några skador inträffat på bilen före branden. Bilen har körts till platsen med passande nyckel, inga brytmärken återfinns. Inga tecken fanns på brandhård i motorrummet. Branden antas vara anlagd.