

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa fredagen den xx-xx-xx.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sune Sundquist X brandkår.

## UPPLYSNING OM BRANDEN

Fredagen den xx-xx-xx, klockan 09.15 larmas deltidbrandkåren i Y samt heltidsbrandkåren i X till en villabrand i Y. Branden upptäcktes av ägarparet som befann sig i trädgården och larmades av brandvarnaren som tjöt.

När mannen, NN, går in för att kontrollera upptäcker han att det brinner i tvättmaskinen som är placerad i källaren. Ovanpå tvättmaskinen finns en torktumlare.

På grund av värmen och röken från branden väljer NN att larma brandkåren utan att göra något eget släckförsök. Genom röken kan han se lågor slå ut från tvättmaskinens övre högra del. Han stänger dörren till tvättstugan innan han larmar.

Deltidskåren i X kommer till platsen 09.19 och släcker branden genom rökdykarinsats.

Skadorna efter branden finns främst i tvättstugans tak förutom tvättmaskinen och torktummlaren som är totalskadade. Dörren till tvättstugan stod öppen när branden började, hela huset rökskadades.

Programverket - vänster sida



Paret hade tidigare på morgonen kört ett tvättprogram, branden i tvättmaskinen började under dagens andra tvättprogram. Tvättmaskinen är av märket xxxxxx modell xxxxx produktionsnummer xxxxxxxx och är cirka 7 år gammal.

## SLUTSATS

Skadorna begränsades genom att brandvarnaren larmade samt att paret fanns i närheten av villan. Brandorsaken är ej helt klarlagd men att branden startat i programverket är mycket troligt.