

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i uthyrningsdel i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten.

BYGGNAD

Flerfamiljshus 6 våningar Br1 byggnad. Lägenheten består av fem rum och kök varav ett är uthyrningsdel. Uthyrningsdelen har en egen ingång från trapphuset och i den lilla hall där entrédörren vetter mot trapphuset finns ett litet pentry och en toalett. Lägenheten är belägen på plan 3.

BRANDEN

Vid räddningstjänstens ankomst brann det i ett pentry till en uthyrningsdel där sonen till lägenhetsinnehavaren bodde. Dörren till övriga delar av lägenheten var stängd. I pentryt fanns en trinettbänk där en av plattorna stod på. Mellan trinettbänken och toalettdörren stod en bal med toalettpapper. På plattorna låg det kläder och annat brännbart. Den 16 årige sonen hade kommit hem vid cirka halv ett på natten då han gick in genom den egna ingången. Hans mamma sade god natt till sonen vid 2 tiden och då luktade det ingen rök i rummet. När fadern kom hem från sitt arbete klockan 5 på morgonen luktade det lite rök men han visste inte varifrån. Fadern lade sig vid 6 tiden och strax därefter kom sonen in till honom och sa att det var mycket rök i hans pentry. Därefter väckte de alla och sprang ut.

UNDERSÖKNINGEN

Utförd genom besök på platsen och genomgång av polisrapport.

BRANDORSAK

Balen med toalettpapper har troligen blivit påverkad så att den har slagit på vredet till en av plattorna.

SPRIDNINGSRISK

Brand och rökspridning till övriga delar av fastigheten förelåg.

SLUTSATSER

När sonen kom hem eller har gått på toaletten har han troligen stött till balen så att den har slagit på en av plattorna.

FÖRSLAG

Trinettbänkar där spisplattorna inte används bör dessa kopplas ur.