

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Roland Sandén, brandförsvaret.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Torsdag den xx-xx-xx kl. 01:02:00 inkom larm om brand i lägenhet. Station A och station B larmas ut till adressen. Angrepp påbörjas med att lägenhetsdörren bryts upp, livräddning och släckinsats utförs.

BYGGNADEN

Bostadsfastighet i tre plan, byggd år 19xx. Bjälklag i betong. Väggar i tegel och betong. Lägenhetsdörr i < EI 15. Lägenheten består av ett rum och kök, på plan två.

BRANDFÖRLOPP

Branden har startat i fotändan av en säng och trolig orsak är cigarettglöd. Branden har spridit sig till sängmadrass och diversse bråte på golvet med in brandskadad yta på ca 1,5 kvm. En medvetslös person fanns liggande i sängen när rökdykare kom in i lägenheten, personen ifråga hade kraftiga brännskador på benen och mindre brännskador på armar, händer och ansikte. Omkommer senare på sjukhuset. Lägenhetens golvyta var helt belamrad av diverse bråte och sopor med en höjd på ca två till tre cm, så brandbelastningen har varit över det normala.

SLUTSATS

- Brandförloppet kunde ha blivit mycket allvarligt om branden inte hade upptäckts tidigt och snabb släckinsats utförts.
- Brandbelastningen var stor för en lägenhet av denna storlek och dörren till lägenhetsdörren var en brandtekniskt mycket klen spegeldörr med ett brandmotstånd på ca 5-15 min.
- Risk har förelegat för grannar i samma trapphus som den eldhärjade lägenheten.
- Brandvarnare saknades i lägenheten.
- Socialt utslagna personer borde ha bättre tillsyn och besök i sina hem för att förhindra liknande olyckor, och det är inte acceptabelt med en så omfattande lättantändlig brandblastning. Brandvarnare borde vara obligatoriskt.