

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christer Onegård.

OBJEKTET

Vårdavdelningen är placerad högst upp i byggnaden. Patienterna är psykiskt sjuka och personaltätheten är stor.

AKTUELL LOKAL

Liten toalett ca 2x2 meter.

HÄNDELSEN

En kvinnlig patient går in på toaletten och anlägger en brand i papperskorgen, går ut och påkallar uppmärksamhet om dådet, varefter personalen utrymmer avdelningen och går in och släcker branden.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen påbörjas omgående. Larmet kommer på telefon och man meddelar att man utrymmer avdelningen. Avdelningen är försedd med automatiskt brandlarm som ej utlöstes av branden. Orsaken är enligt larmföretaget att det var plast som brann och då tar det längre tid för detektorn att larma.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning har förelegat.

SLUTSATSER

Det automatiska brandlarmet fungerade inte tack vare att det var joniserande rökdetektorer. Små skador tack vare stor personaltäthet.

ERFARENHETER

Olämpligt att patienter springer omkring med tändstickor, rökningen måste gå att lösa på annat vis. Byte av detektorer bör ske omgående. Personalen har handlat föredömligt.

