

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i skola.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

AA och BB, Polisen. Ola Käll, Räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Berörd fastighet är en enplansbyggnad som är hopbyggd med gymnastiklokal och aula. Lokalerna inrymmer bl.a. omklädningsrum och en fritidsklubb för elever. Vinden är en oinredd krypvind med plåttak.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Räddningstjänsten larmades kl 15.27 om en brand på X-skolan i X-stad. Utryckningsstyrkan bestod av 6 man. Vid framkomsten var stora delar av lokalerna rökfyllda. Efter att branden lokaliserats gjordes håltagning på taket för att komma åt branden. Det var en fritidsledare som larmat räddningstjänsten. Under släckningsarbetet kom fyra pojkar, tio och elva år gamla, fram till fritidsledaren och berättade att de haft ett hemligt gömställe på vinden. De använde den olåsta takluckan för att komma dit. De säger att de varit på vinden vid tillfället men att de inte vet hur det börjat brinna.

UNDERSÖKNING

Undersökningen visar att det brunnit kraftigast i regelvirke i det norra hörnet av vinden. Inga elinstallationer finns i närheten. Inga spår av tändstickor eller brännbart material finns i närheten.

SLUTSATS

Med stor sannolikhet har branden startat genom att barnen lekt med eld.

SPRIDNINGSRISK

Risk förelåg att branden skulle sprida sig till hela lågdelen och till gymnastiklokalen.

ERFARENHETER

Takluckan till vinden borde ha varit låst så att åtkomligheten försvårats.

FÖRSLAG

Se till att takluckan förses med lås samt informera ungdomarna i skolan om konsekvenserna av anlagd brand.