

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fjärrkontroll, X-vägen i X-stad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Fredric Jonsson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Ett saneringsföretag ringde upp och talade om att de "inte trodde sina ögon". I ett vardagsrum i en lägenhet fanns en brandskadad fjärrkontroll på ett soffbord. Lägenhetsinnehavaren hade på morgonen märkt hur det var sotigt och luktade rök i lägenheten.

UNDERSÖKNING

Lägenheten som var belägen på andra våningen i ett fyra våningshus bestod av två rum och kök. I vardagsrummet fanns en soffa, soffbord, bokhylla samt en hyr-TV av märket X (identifierat märke). Fjärrkontrollen till TV:n låg på soffbordet och var helt förstörd av brand. På bordet fanns även bränmärken av cigaretter. Hela lägenheten var nedsmutsad av sot, men det var bara fjärrkontrollen som hade brunnit. Tv:n var hyrd av en uthyrningsfirma och var enligt uppgift ett par år gammal. Fjärrkontrollen drevs av två stycken 1,5 voltsbatterier av typen "AA". Efter en kontakt med lägenhetsinnehavarens försäkringsbolag bestämdes att försäkringsbolaget skulle begära en undersökning fjärrkontrollen hos SKL. Teoretiskt kan även 1,5 voltsbatterier orsaka brand. En preliminär uppgift från SKL är dock att branden inte synes ha kommit inifrån fjärrkontrollen. En radiohandlare som fick historien berättad för sig vittnade om att han sett flera sådana tillbud. Ingen brandvarnare fanns i lägenheten. (Detta avhjälpes dock av undertecknad.)

ERFARENHETER

Kanske batteridrivna förbrukare orsakar bränder i vinds- och källarförråd.

