

KÄNT INNAN UNDERSÖKNINGEN

Enligt anmälan så har kvinnan som bor i fastigheten haft ett stearinljus tänd på sin TV-apparat den aktuella kvällen. Detta ljus vet hon att hon glömde att släcka då hon gick och lade sig. Vidare framkommer av anmälan att TV-apparaten endast var avslagen med hjälp av fjärrkontrollen.

OBJEKTET

Den aktuella lägenheten är inrymd i en enplansfastighet vilken är sammanbyggd med en tvåplansfastighet. Lägenheten är en hyresrätt och fastigheten ägs av bostadsbolaget X. Lägenheten består av två rum och kök. I halltaket har en brandvarnare suttit. Köket är sotskadat men har inga brandskador. Lägenhetens sovrum uppvisar likaledes sotskador men inga brandskador. Hela lägenheten uppvisar kraftiga sotskador medan brandskadorna är koncentrerade till vardagsrummet. Lägenhetens vardagsrum är kraftigt brandskadat

Resterna av TV-apparatens underrede står på en TV bänk. På mattan framför TV-bänken anträffas tjocka glasbitar från TV-apparatens skärm. Under dessa glasbitar är mattan oskadad. Detta visar på att TV-apparaten har imploderat i ett tidigt skede av branden. TV-apparaten är ansluten till eluttaget och till antennuttaget i väggen. Inga rester av någon ljusstake kan anträffas bland brandresterna.

BRANDORSAK

Branden har startat på eller i TV-apparaten. Vilket av dessa två alternativ som varit aktuellt går ej tekniskt att fastslå.

SPRIDNINGSRISK

Stor risk för spridning av branden till angränsande lägenheter har förelegat.