

Inbrott och anlagd brand i klubbhus på X-vägen, den xx-xx-xx klockan 02.35. När räddningspersonalen anlände, klockan 02.46, var byggnaden övertänd. En dörr var uppbruten på husets baksida. Redan vid infarten till den avsides belägna klubbstugan fann man att vägbummen var uppbruten. Att förhindra en brandspridning till intilliggande byggnad blev räddningspersonalens prioriterande åtgärd. Trots brandintensiteten lyckades man begränsa branden till den redan övertända klubbstugan. Den intilliggande byggnaden låg så gott som kloss an det brinnande klubbhuset. En berömvärd släckinsats. Brandbekämpningen fick till stor del skötas från utsidan, detta p.g.a risken för takras. Att branden uppsåtligen anlagts råder det inga tvivel om, frågan är om anläggelsen har gjorts för att dölja ev. spår av förövarna. Föreningen har naturligtvis åsamkats en otrolig skada.

Var någonstans i byggnaden som branden har anlagts går inte att ha någon bestämd uppfattning om, det kan röra sig om ett flertal brandhärdar. Anmärkningsvärt är dock att några av köksspisens plattor var inkopplade samtidigt som resterna av en kartong återfanns i spisugnen, det såg arrangerat ut. Bland brandresterna låg också en gasflaska, det visade sig vara en kolsyreflaska. Branden har dock varit kraftigast i det större samlingsrummet till höger. Händelsen inträffade bara en timma före branden på motionsanläggningen X, klockan 02.35 mot 03.39. Om de båda bränderna har något samband har inte i dagsläget kunnat fastställas. Klubbhusets större rum blev helt utbränt. Det intilliggande omklädningsrummet var, förutom vattenskada, helt intakt.