

OBJEKTET

Tvåvånings flerfamiljsfastighet, där en lägenhet på andra våningen brandskadades.

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Brandutredare Claes Tornberg.

HÄNDELSEN

När räddningstjänsten anländer, klockan 04.25, brinner det i anslutning till köksspisen, köksfläkt och överskåp hade antänts. De sistnämnda fick rivas ner för släckning och kontroll.

Förutom relaterade brandskador så rökfylldes hela lägenheten.

Personen som fanns i lägenheten vid brandutbrottet fick föras till sjukhus för sina rökskador. Han har haft en skyddsängel vid sin huvudgård, och denna har väckt honom, ty brandvarnaren i vardagsrumstaket saknade batteri.

BRANDORSAK

Inledningsvis bedömdes branden komma från köksfläkten, och då möjligen beroende på något elektriskt fel i konstruktionen. Den teorin är dock inte relevant, brandskadan på köksfläkt och ovenskåp signalerar i stället om en brand som startat på spisen.

Lägenhetsinnehavaren drar sig då till minnes att han faktiskt hade en stekpanna på spisen, han har dock inget minne av om plattan var inkopplad. Stekpannan visar rester efter bränd mat och detta talar sitt tydliga språk; här har branden startat. Dessvärre är detta en allt för vanlig brandorsak, kvarglömdstekpanna eller kastrull med matolja som överhettas och antänds. I detta fall slutade det med materiella skador, vilket vi som sagt skall tacka våra skyddsänglar för, men oftast blir skadorna betydligt större och ibland går även människoliv till spillo. Vid vår kontroll av den halvt nedsmälta brandvarnaren fann vi att batteriet saknades. Räddningsstyrkan avslutade sin insats klockan 05.40 samma morgon.