

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet, en död.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Karl Henriksson, räddningstjänsten, och X och Y från polisens tekniska rotel.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret larmades 03.00 den xxxx-xx-xx till den berörda adressen, då grannar känt röklukt. En lägenhetsdörr forcerades och en person påträffades i en säng i en lägenhet om ett rum och kök. Personen fördes till sjukhuset där dödsfall konstaterades. En brand i en bokhylla och bakomliggande vägg släcktes. I lägenheten rådde mycket god ordning och bruk av tobak och alkohol kunde ej iakttagas. Enligt uppgifter från anhöriga var den omkomne mycket försiktig med eld.

Rök har ej trängt ner till sängnivå och den omkomne och sängen har inga sotskador. Vid utredningen ställdes bokhyllorna på ursprunglig plats. En hylla hade vridits ut under släckningen och en var delvis uppbränd. Bakom den delvis uppbrunna bokhyllan fanns kraftigt förkolnade plankor i väggen, som bestod av spräckpanel med puts på vassrörmatta. Böcker i hyllan var kraftigt brända på sidsidan. Böckernas ryggar var intakta. Polisens tekniker har intervjuat rökdykarna. Inga elledningar e d har påträffats vid brandplatsen. På ett sängbord låg en förkolnad tidning vilket förbryllar.

BYGGNADEN

Huset är ett normalt innerstadshus med fem våningar och uppfört av tegel med och med bjälklag av trä med obrännbar fyllning. Vissa väggar består av spräckpanel med puts på. Huset är renoverat och tamburdörren var av nyare typ och utförd i klass B 30.

ERFARENHET

Någon brandsak har ej gått att fastställa. Brandvarnare hade sannolikt räddat liv i detta fall.