

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Dödsbrand i fastigheten X.

HÄNDELSEN

Följande har jag fått mig berättats av brandpersonal och andra inblandade lång tid efter händelsen. Det kan därför bli något eller några sakfel. Larm inkom från förbipasserande om skogsgräsbrand. Anmälaren har förmodligen färdats på väg E22, det är då 1,5 km fågelvägen till fastigheten. Det drogs litet larm på sta 10. De hade svårt att komma fram till platsen p g a att det inte fanns någon riktig körväg fram till gården. De fick använda motorsåg för att kapa mindre träd och sly för att kunna köra ända fram. Där möts de av 3 st. totalt nedbrunna hus endast stenfötter och skorstenar återstår.

UNDERSÖKNINGEN

Hänvisar till polisens brandplatsundersökning.

SLUTSATS

Brandorsaken är okänd.

SAMMANFATTNING

Kriminalkommissarie informerade senare om vikten av att personer som hittas i brandrester blir omhändertagna på ett riktigt sätt. Om de inte blir nedkylda eller bortforslade från brandområdet kan kremeringsprocessen fortgå och i värsta fall kan identifiering bli omöjlig att göra.