

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet. Dödsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Karl Henriksson, Z-stads brandförsvär. X och Y, Polisens tekniska rotel.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret larmades den xx-xx-xx kl 20.03 med anledning av röklukt från ett rum beläget på plan 6 i hotellhemmet. Grannar kände röklukt och personal från receptionen försökte tränga in men fick retirera. Vid brandförsvarets släckning påträffades en död man i en säng. Branden har varit i övre delen av sängen. Invid sängen påträffades en delvis urdrucken spritflaska och askkopp. Kroppen fick kvarligga för undersökning.

BYGGNADEN

Hotellhemmet har sju våningsplan och inrymmer ett stort antal mindre lägenheter som är om ett rum med pentry och badrum. Huset är uppfört med betongbjälklag och väggar består av betong och gips. Lägenhetsdörrar är utförda i brandklass B 30.

ERFARENHET

En klassisk sängrokarbrand. Brandvarnare eller en fullständig larmanläggning med larmlagring hade sannolikt räddat liv. I hotellhemmen bör larm finnas då detta boende är ett mellanting mellan hotell och eget boende ofta med inslag av sociala problem.