

Brand i kontorslokal på X-gatan, den xx-xx-xx klockan 20.28. Kontorslokalen låg på första våningen. När räddningspersonalen anlände, klockan 20.37, fick man bryta sig in i det obemannade kontoret. Branden höll sig inom kontoret, inget på utsidan skvallrade om det utbrända kontorsrummet. Branden uppmärksammades av en som arbetade i våningen ovanför kontoret.

Brandorsaken: Vid mitt samtal med den person som arbetade i rummet frågade jag vad han själv trodde var orsaken. Spontant sa han då att det säkerligen var en fimp som hamnat i papperskorgen. Denna skall också ha stått precis intill skrivbordet, och på den plats där golvet uppvisade den djupaste brandskadan. Precis som på bilden till höger stod papperskorgen, som var av plast. Han uppgav vidare att han lämnade kontoret klockan 19.00, räddningstjänsten larmades cirka en och en halv timma senare, en tid som stämmer rätt så bra med fimpteorin. Dessutom fanns det inga andra tänkbara eller synliga spår efter någon ytterligare tändkälla. Kontoret var inte utrustat med brandlarm, men väl ett inbrottsdito vilket dock inte gav sig till känna före vår telefonör. Efter den här händelsen så skall omedelbart kontoret förses med ett kombilarm, både brand och inbrott.

Kontorsfönstret uppvisade värmesprickor, hade fönstret havererat kunde skadorna ha blivit betydligt allvarligare, detta tillsammans med den stängda dörren har haft en begränsande funktion. Lite skämtsamt, mitt i allvaret, torde man kunna säga att det drabbade företaget, vilket sysslar med spelautomater och roulettbord, drog en "brand-jackpot", det kunde blivit värre.....