

Två män omkom vid en lägenhetsbrand, den xx-xx-xx kl.02.53. Den första räddningsstyrkan anlände från Z-stationen klockan 03.00, man kunde i inledningskedet inte lokalisera brandutrymmet. Enligt en telefonanmälan kunde det röra sig om en vindsbrand, en svag rök kunde skönjas från taket, dock inte var den kom ifrån. Larmet inkom som rökfyllt trapphus, rökdykarna kunde bara konstatera en mindre rökmängd i övre delen av trapphuset. Från källaren och uppåt kontrollerades utrymmena, även vinden, men någon brandhård påträffades inte. Vid en förnyad kontrollrunda upptäckte man att en av lägenheterna på bottenvåningen var fylld med en ljus och vit rök. De två männen påträffades, den ena av dem var svårt bränd, och uppenbarligen redan avliden, den andra var medvetlös varför återupplivningsförsök omedelbart igångsattes. Branden, som förevarit i en soffmöbel, hade i det närmaste självslocknat men blossade åter upp när lägenhetsdörren öppnades. Lägenheten bestod av ett rum med pentry. Att spritkonsumtionen legat på en hög nivå skvallrade alla buteljer och ölburkar om. Enligt insatsrapporten saknade lägenheten brandvarnare. Om det funnits en sådan kunde eventuellt en granne ha hört den, de båda männen var sannolikt så omtöcknade att en brandvarnare inte hade hjälpt dem. Den andre mannen avled senare av sina rökskador. Externt fanns det inte minsta spår på fastigheten efter dödsbranden, enda spåret bestod av en bränd madrass vilken låg på gräsmattan utanför fastigheten. Brandorsak: Sannolikt rökning.