

Brand i byggnad, den xxxx-xx-xx, kl.03.52

När räddningspersonalen anlände till byggnaden, klockan 03.58, brann det i ett utrymme med lastkaj för olika företag, samt i en mängd sopor som förvarades på samma plats. Rökdykarna hörde rop på hjälp och fann en omtöcknad och svårt nedsölad man i utrymmet. Hänfördes omgående i ambulans till sjukhus.

Att mannen har något med branden att göra står utom allt tvivel, antingen genom slarv eller genom uppsåt. Soporna och plastkärnen som brann orsakade en kraftig rökutveckling, brandgaserna pressades in i intilliggande lokaler bl.a till ett möbellager. En mängd sopor och plastkort fanns i utrymmet. Branddörrarna, som syns på den högra bilden, kunde inte hejda den kraftiga rökspridningen. En allmän röra rådde i lokalen, sannolikt har mannen i sitt omtöcknade tillstånd irrat omkring och vält kartonger och kärl med sopor. Larmet inkom som automatiskt brandlarm, flera sektioner hade utlöst, sannolikt när brandgaserna trängde in i grannlokalerna. Med tanke på spridningen av rök och sot till andra lokaler torde brandskadorna bli ganska omfattande. Att utrymmet används för sopförvaring är ju en potentiell risk, i varje fall ur brandsynpunkt. Med tanke på den digra brandbelastningen i lokalen borde den sprinklas.

Tidigare bränder i området, bl.a i ett intilliggande garage, talar för att läsning och tillgänglighet måste ses över, både i aktuell byggnad samt i närliggande lokaliteter.