

HÄNDELSEN

När räddningstyrkan anlände, klockan 10.50, öppnades lägenhetsdörren inifrån av hyresgästen, en äldre man. Rökdykarna fann att brandröken låg tät i takhöjd i hela lägenheten, branden i ljusstake och bordsskiva släcktes med lite vatten från kökskran. Lägenhetsinnehavaren undersöktes omgående av ambulanspersonalen, han hade dock inte fått i sig några större mängder av brandröken och bedömdes inte vara i behov av sjukhusvård. Rökutvecklingen var inte heller större än att lägenheten kunde ventileras genom befintliga fönster.

UNDERSÖKNINGEN

En halvtimme efter räddningsinsatsen besökte jag brandlägenheten. Jag kunde konstatera att den gamle mannen var i god kondition, en smula skärrad över det inträffade. Han var dock mest rädd för de bannor som hans döttrar skulle ge honom för att han slarvat. Han berättade för mig att han låg och vilade på soffan i vardagsrummet då han kände och såg brandröken. Då hade sannolikt branden redan upptäckts av en förbipasserande, vilken vid sin telefonanmälan beskrev att han såg öppna lågor genom ett fönster på andra våningen. Lägenhetsinnehavaren hade själv försökt att släcka branden men inte helt lyckats. Räddningsledaren noterar i sin insatsrapport att han kontrollerade brandvarnaren som satt i halltaket, den saknade batteri. Man uppmanade honom att införskaffa ett nytt batteri, en uppmaning som även jag underströk. I insatsrapporten står också att läsa: Klassisk julbrand. Brand i ljusstake, med torr mossa, på köksbordet.

SLUTSATSER - ERFARENHETER

Javisst, detta är den klassiska ljusbranden, den femte under advent. Dessbättre kom ingen människa till skada vid detta tillfälle. Vid motsvarande tidpunkt föregående år inträffade den 10:e ljusbranden, vi ligger således lite bättre till, än så länge. Låt oss hoppas att vi understiger förra årets decemberbränder, 18 ljusbränder. Med fungerande brandvarnare, och devisen; Lämna aldrig ett brinnande ljus åt sitt öde. Njut av ljuset när det brinner, släck det när du lämnar rummet!