

## **HÄNDELSEN**

Mindre brand i förråd släcktes med vatten från släckbil. Brunnet material lämpades ut.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Brand hade anlagts i förrådet genom att brännbart material lagts i högar och antänts. Vid undersökningen påträffades 2 av varandra oberoende brandhårdar. Branden synes helt klart vara anlagd med uppsåt.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Risk för brandspridning till hela byggnaden. Rökspridningen har inte gett upphov till någon skada.