

## **HÄNDELSEN**

Vid räddningstjänstens framkomst klockan 18:03:25 var byggnaden helt övertänd varför ingen rökdykarinsats gjordes, endast utvändig släckning. Samtliga dörrar på byggnaden visade tydliga brytmärken och stod öppna. Efter det att branden slagits ner genomsöktes byggnaden för att se om någon blivit kvar i branden, byggnaden var dock tom.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden har med stor sannolikhet startat i byggnadens nordvästra horn där en del brännbart material samlats för att antändas. Det fanns ingen el dragen till byggnaden och den hade inte heller använts på en längre tid. Byggnaden var ett klubbhus som bågskytteklubben i X-stad brukade träffas i. Den innehåller ett förråd av piltavlor, vidare fanns en kamin i byggnaden, denna hade dock inget med branden att göra. Det kan alltså fastslås att branden är anlagd, vi har tidigare haft ett flertal anlagda bränder i staden och man kan misstänka ett visst samband mellan dessa bränder.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Ringa brandspridningsrisk då byggnaden låg ensligt och marken runtomkring var fuktig på grund av nederbörd. Heller ingen risk för att rökspridningen skulle kunna skada människors liv/hälsa.