

HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten om brand i hiss. Fastigheten är ett av X-stads första "höghus" byggt i början av 60-talet, fastigheten är i 7 våningar med 40 lägenheter. Vid framkomsten märktes ingen speciellt stor rökutveckling, man kunde dock höra hur det sprakade och brann i hissen. Dörren till hissen var låst och fick dyrkas upp. Då dörren öppnades och släckningen böljade blev det en ordentlig rökutveckling i trapphuset med anledning av att rökluckan inte fungerade, hävaren sattes in för att öppna luckan manuellt från taket. Då detta var avklarat vädrades trapphuset snabbt ut med hjälp av räddningstjänstens fläktar. En del hyresgäster hade evakuerat vid vår framkomst, övriga fick tillsägelse att stanna inne och stänga om sig. Efter släckningen gick vi runt och kontrollerade lägenheter med hänsyn till röklukt.

UNDERSÖKNING

Branden hade startat i hissen genom att en plastsäck med lakan, handdukar, skjortor och ett täcke hade antänts. Hissens innerväggar som var av målad masonit hade antänts av värmen och var i det närmaste helt bortbrända. Under resterna från väggarna hittades säcken med tyg då vi försiktigt rensade hissen. Polispatrull på plats och vi kom överens om att branden var att betrakta som mordbrand. Finns ingenting naturligt som kunnat starta branden.

SPRIDNINGSRISKER

Mindre risk för brandspridning utanför hisschaktet, däremot mycket stor risk för rökspridning som allvarligt hotat människors liv / hälsa i samtliga lägenheter.