

HÄNDELSEN

Larm inkom om rökutveckling i en lägenhet belägen på andra våningen i X-stads förra folkets hus. Vid framkomst brann det i en mellanvägg mellan kök och vardagsrum, på ena sidan begränsad av en mur och på andra sidan var en dörröppning. Branden hade brutit genom innertaket i mellanväggen och spridit sig upp på vinden. Rökdykare sändes upp på vinden för att begränsa branden. Förstärkning från Z-stad för att säkra vattenförsörjning, samt förstärkning från Q-stad med hävare för eventuell håltagning. Branden på vinden släcktes snabbt ner och spån lämpades. Mellanväggen revs och branden i denna släcktes också.

UNDERSÖKNINGEN

Branden har med största sannolikhet startat genom en överledning i kontakten till taklampan i vardagsrummet. Ledningarna var av mycket gammal modell med gam runt ledarna. Största och djupaste brandskadorna finns runt kontakten. Branden brände ett hål i taket i mellanväggen och branden spreds vidare upp på vinden och i dess isolering som bestod av 40 cm sågspån på vilket 200 mm isoleringsskivor lagt lösa. Då rökdykarna kom upp på vinden brann det en låga rakt upp genom hålet i vindsgolvet och glödbränder fanns i spånet runt detta hål. Precis ovanför hålet fanns ett rör som ledde branden vidare och detta fick friläggas och spånen kastas ut. Inga större brand- och rökskador, däremot smärre vattenskador beroende på att man fick vattna ordentligt i spånet på vinden för att kunna släcka i initialskedet av branden.

SPRIDNINGSRISKER

Brandspridningsrisken är stor till hela fastigheten, likaså rökspridning som kunnat skada människors liv/hälsa.