

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Misstanke om anlagd brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Gert Lönnqvist, räddningstjänsten. NN och XX från polisen.

OBJEKTET

Den aktuella villan är byggd omkring 1920. Den är uppförd i trä med utvändig fasad av aluminium. Taktäckning består av aluminiumplåt. Fastigheten innehåller två våningsplan, tillbyggnad samt vind. Ytan omfattar ca 150 kvm i varje plan. Tillbyggnaden omfattar ca 67 kvm. I bottenplanet ryms en dagligvarubutik. Övre våningsplan inrymmer en föreningslokal. Under en tillbyggnad av trä finns en torpargrund som delvis har ståhöjd. Detta utrymme används som lagringsplats för mängder med brännbart material. Byggnaden saknar automatiskt brandlarm.

HÄNDELSEN

Branden upptäcks av en förbipasserande kl 06.40. Vid räddningstjänstens framkomst kl 06.47 brinner det med öppen låga under fastighetens utbyggnad av trä (torpargrund). Branden kan snabbt släckas och diverse brandskadat materiel lämpas ut från området. Grunden skumfylls för att eliminera risk för återantändning. Lokalerna fick ventileras från brandgaser.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen inleds den xx-xx-xx kl 13.00. Primärbrandområde fastställs med ledning av brandbilden till ett område under utbyggnaden av trä. Här har diverse brännbart materiel förvarats. Brandskadorna inskränker sig till brand i träreglar, ett bildäck samt div papper. Förkolning har skett i trägolvet och bärande träbjälkar, belägna ovanför primärbrandplatsen. Elektrisk kabeldragning eller andra elektriska installationer saknas i primärbrandområdet.

SLUTSATSER

Branden har utvecklats i det brännbart materiel som förvarats under fastighetens utbyggnad av trä. Det går med ledning av undersökningen ej att fastställa brandorsak men eftersom det inte kan återfinnas några tekniska brister kan det inte uteslutas att branden är anlagd.

SPRIDNINGSRISK

Det är inte känt om några personer övernattade i fastigheten. Risk för människors liv och hälsa bedöms ha förelegat. Risk för omfattande förstörelse av egendom bedöms ha förelegat. 60 meter från fastigheten finns en dieseltank innehållande 30 m³ dieselolja. En totalbrand kunde även utgjort ett hot mot denna oljetank.