

Fullt utbruten brand när räddningspersonalen anländer klockan 23.27. Tidsdifferensen mellan larmtid och ankomsttid, ca 22 minuter, beror på svårigheter med att lokalisera den brinnande stugan, vilken låg mitt inne i ett större kolonistugeområde. Branden hade startat i det större rummet i stugan, sedan spridit sig till köket, sovrum, toalett samt till ett rum på vinden. Taket fick till viss del sågas upp för att förhindra brandspridning. Någon naturlig brandorsak kunde inte noteras i startutrymmet, allt talar för att branden har anlagts, eller eventuellt vållats av våldgäster. Stugan hade både vedspis och braskamin, dessa hade dock inte använts, och dessutom fanns det inget som härledde till dessa installationer. Enligt räddningsledaren saknades en av fönsterluckorna, den låg vid sidan av stugan, vilket talar för att huset haft besök av oönskade gäster.

Brandstart i det större rummet i stugan. Överhängande risk för spridning till grannfastigheten. Stugan står visserligen kvar men den har drabbats av mycket omfattande skador inomhus.