

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i ljusstake.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars Tapani, brandutredare.

OBJEKTET

Bostadsbyggnad i två våningar med en vindslägenhet. Brand i lägenheten på bottenvåningen.

HÄNDELSEN

En granne såg lågor i köksfönstret och ringer 112 och larmar. När brandförsvaret kommer till platsen går de in i lägenheten via entrédörren som var olåst. Det fanns ingen hemma i lägenheten. Det är en tunn rökstrimma i lägenheten och i köket finner de en ljusstake på köksbordet som det brunnit i. Branden har slocknat men brandpersonalen lyfter ut ljusstaken eftersom den är väldigt varm.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökning av platsen påvisar att det brunnit i en ljusstake av porslinsliknande materiel. I ljusstaken har det även funnits någon form av brännbart materiel, troligen mossa som har brunnit. På bordet under ljusstaken finns brännmärken och invid ljusstaken på bordet finns smält stearinmassa samt ett stearinljus som troligen fallit ur staken. I lägenheten fanns brandvarnare som larmade.

SPRIDNINGSRISK

Eftersom branden självslocknat fanns det vid detta tillfälle ingen risk för brandspridning.

SLUTSATSER

Återigen ett eller flera glömda ljus i en ljusstake med brännbart materiel som prydnad. Tack vare ljusstakens djup har branden begränsats till att omfatta ljusstaken.