

OBJEKTET

Avdelningen är belägen i markplan på en byggnad med motsvarande brandteknisk klass BR1 inom sjukhusområdet. Brandbelastningen bedöms normal. I byggnaden finns automatiskt brandlarm installerat. Inga avvikelser från normalt utförande har konstaterats.

PERSONSKADOR

Inga personskador har kommit till undertecknads kännedom.

BRAND- OCH RÖKSKADOR

Rökskador i personalrum samt lättare röklukt i övriga avdelningen.

PRIMÄRBRANDOMRÅDE

Händelsen började med att en patient låste in sig i ett personalrum på avdelningen, där det sedan började brinna i en soffa.

BRANDORSAK

Branden är anlagd av den patient som befann sig i personalrummet.

BRANDSPRIDNING

Via vårdare samt polis på plats släcktes branden innan den han sprida sig vidare i rummet.

ERFARENHETER

Utifrån den riskbild för anlagda bränder som avspeglas i antalet inträffade bränder inom vårdanläggningar, framförallt den psykiatriska vården, är det viktigt att byggnadstekniskt, inventariemässigt samt organisatoriskt minimera möjlighet för att anlägga en brand. För att begränsa branden samt minimera skador är det även av största vikt att aktuella nödlägesplaner finns framtagna samt att personalen är utbildad i åtgärder vid ett brand. För att minimera risken för angrepp på räddningstjänstens personal är viktigt att man känner till vilka risker som finns inom en anläggning av denna typ samt att man är väl förtrogen med anläggningens organisation.