

När räddningsstyrkan anländer, klockan 18.39, var förrådsbyggnaden helt övertänd. Branden hade även fått fäste i garagedelen, nu omgjord till bostadsrum. Man lyckades hindra branden från att sprida sig vidare in i bostadsdelen. Någon naturlig förklaring till branden kunde inte räddningsledaren finna, förrådet saknade elektrisk installation. En granne uppgav att han sett några barn som uppehållit sig i anslutning till byggnaden strax innan brandstart. En brandspridning till den intilliggande byggnaden var ytterligt nära, hade branden inträffat lite senare på kvällen kunde det slutat mycket illa. Normalt brukade dottern i familjen uppehålla sig i det ombyggda garaget. Brandorsaken: Ingen i familjen hade varit i det aktuella förrådet under eftermiddagen. Någon uppvärmningsanordning fanns inte i utrymmet. Allt talar för en brandanläggelse, antingen genom att ungdomar varit vårdslösa, eller att någon uppsåtligt tänt på förrådet. Räddningspersonalen har verkligen gjort en strong insats. Enligt räddningsledaren hade man också turen på sin sida, tankbilen befann sig redan i området, vilket minimerade insatstiden avsevärt.