

När första räddningsbilen anlände, klockan 02.43, var ladugården övertänd. Den var sammanbyggd med ett enplans djurstall, dessbättre tömd på kreatur, som var uppförd i tegel. Första insatsen fick koncentreras på att rädda denna del av byggnaden. Tre vattentankbilar kom till användning, varav en gick i skytteltrafik för vattenpåfyllning. Den brinnande delen var uppförd i träkonstruktion med ett plåttak. Enligt uppgift hade ladugården varit fylld med hö, i övrigt fanns det ingen verksamhet i byggnaderna. När branden upptäcktes av en granne var ladan redan övertänd, det fanns alltså inga större möjligheter för räddningsstyrkan att rädda höbalarna. Att man över huvud taget räddade det som återstod är en bedrift. Här har man lyckats hålla en begränsningslinje, branden spred sig aldrig in i det gamla djurstallet.

Om det nu inte fanns någon verksamhet i lokalerna, hur har då branden uppstått? Självantändning av höet? Elektrisk orsak, en mycket frekvent "räddningsplanka" i brandskadestatistiken... Eller, oh hemska tanke, har någon uppsåtligt satt fyr på den gamla uttjänta ladan? Kan det t.o.m. vara så infernaliskt att någon uppsåtligt (naturligtvis) skjutit in fyrverkeripjäser bland höet? Ja det sistnämnda är inte helt osannolikt, inte minst med tanke på att utbrända raketer, vilka låg intill byggnaden, tillvaratogs av polisen. Även jag hittade resterna av en fyrverkeripjäs utanför byggnaden. Det är således knappast någon "knalloddsare" att sätta ett par spänn på; uppsåtligt anlagd genom raketinskjutning i ladan! Ett lilltips är att man troligen inte kommer att kunna haffa någon för branden, objektet i sig betingar väl inte ett sådant värde att några större forskningar efter brandanläggaren kommer att ske.