

HÄNDELSEN

Larm till räddningstjänsten om brand i byggnad klockan 02:26. Vid framkomst klockan 02:39 var hela byggnaden övertänd. Branden hade brutit genom hela taket, vi drog därav slutsatsen att branden pågått under en längre tid utan att bli upptäckt. En granne kom dock förbi och påpekade att taket tidigare hade rasat in. Utvändig släckning startade och räddningsarbetet avslutades klockan 04:22.

UNDERSÖKNINGEN

Byggnaden som är en av tre likadana efter en väg var vid räddningstjänstens framkomst helt övertänd. Finns ingen naturlig orsak till varför branden har uppstått, strömmen var bruten till fastigheten. Då jag gick igenom de två återstående byggnaderna hittades brandhärddar i båda dessa hade dock inte spridit sig vidare. Enligt en granne på platsen hade det veckan innan varit ungdomar i närheten och eventuellt inne i byggnaderna.

SPRIDNINGSRISKER

Ingen större risk för brand och rökspridning.