

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Lägenhetsbrand.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandingenjör Kent Gabrielsson, räddningstjänsten.

## **HÄNDELSEN**

Onsdagen den xx-xx-xx kl. 19.52, inkom larm till räddningstjänsten om en brand i en lägenhet på X-gatan i X-stad. Station A med två släckbilar och en stegbil, larmades till platsen. Vid brandkårens framkomst brann det i köket i en lägenhet på 4:e våningen. Hettan från branden hade sprängt fönsterrutorna och rök/brand syntes över ett stort område, varför flera personer ringde SOS och larmade. Rökdykare sattes snabbt in och fick bryta upp dörren innan man kunde påbörja eftersök och släckning. Tryckande fläkt sattes också in i trapphuset för att snabbt kunna ventilerat ut röken från lägenheten och även trapphuset, som vid det här laget också rökfylld. Branden var koncentrerad till köket. Rökdykarna fann en kvinna i det rökfyllda sovrummet. Livräddande åtgärder sattes omedelbart in och därefter transporterades kvinnan med ambulans till sjukhus. Fungerande brandvarnare fanns ej.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Branden har börjat i ett skåputrymme under diskbänken och därifrån spridit sig till övriga delen av köket. Lägenheten var kraftigt brand och sotskadad. Förmodligen har det kastats rester från askfat alldeles för tidigt. Den kraftiga värmen gjorde att vattenledningarna sprack och därigenom fick även underliggande lägenhet vattenskador. Kvinnan var medvetslös och befann sig i sovrummet, där hon hittades av brandkårens rökdykare. Enligt senare uppgift, klarade sig kvinnan tack vare snabbt ingripande.

## **SLUTSATSER**

I detta fall kunde det gått riktigt illa. Om brandvarnaren fungerat, hade branden upptäckts mycket tidigare och kvinnan hade klarat sig bättre. Vattenskadorna från de spruckna vattenledningsrören hade förmodligen då inte uppstått.