

Tre anlagda bränder på X-skolan. Den xx-xx-xx kl. 20.31, den yy-yy-yy kl. 22.36 samt den zz-zz-zz kl. 22.02. Branden den zz-zz-zz var dock den allvarligaste av de tre. Automatlarmet utlöstes när en brinnande flaska slog genom glasrutorna till ett av fönstren i skolans matsal. När räddningsstyrkan kom till lokalen, klockan 22.09, hade branden dessbättre självslocknat, men brandgaserna hade letat sig in den stora matsalen. Branden var koncentrerad till den inre fönsterbrädan, där också delar av flaskan påträffades. Sotfanan på väggen intill fönstret kan skvallra om att förövarna ev. har använt sig av oljeblandad mopedbränsle. Delar av den inkastade flaskan återfanns på fönsterbrädan inne i matsalen. Anmärkningsvärt var att flaskan var av exakt samma modell som den flaskan vilken kastades in på Y-skolan tidigare under kvällen! Det kan mycket väl röra sig om samma gärningsmän vid de båda skolbränderna den zz-zz-zz, vid tidpunkterna 20.54 resp. 22.02. Bränderna ger naturligtvis anledning till oro, vad sker härnäst? Bränderna den xx-xx-xx och yy-yy-yy utgjorde inte någon direkt fara för själva skolbyggnaderna, men av erfarenhet vet vi att sådana anläggelser tenderar att eskalera. Denna gång stoppades den brinnande flaskan av fönsterglasets, samtidigt som branden snabbt indikerades av rökdetektorn vilken satt bara ett par meter från fönstret. När gärningsmännen börjar använda sig av brännbar vätska, av modell molotowcocktails, visar det på rätt så avancerade försök att åstadkomma bränder, och det är illavarslande! Frågan är hur skolan skall skydda sig från fortsatta angrepp? Förstärkta glasrutor, belysta fasader, ökning av vaktrondringen kan ju vara några åtgärder. Den närmaste tiden bör i varje fall väktare göra tätare besök på kvällar, nätter och under helger.