

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Misstänkt allmänfarlig vårdslöshet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rolf Forsell brandutredare vid räddningstjänsten.

## **OBJEKTET**

Objektet är en sju våningar hög flerbostadsbyggnad. Den är nästan uteslutande byggd i sten. Brandlägenhetens brandbelastning var låg då inflyttning pågick.

## **HÄNDELSEN**

Branden uppstod i flyttkartonger på lgh spis någon gång på morgonen den xx-xx-xx. Ingen människa fanns i lgh. När rtj kom till platsen, ditkallade av grannar som känt brandrök, hade branden i princip självlocknat. De runt omkring boende var på jobbet varför ingen hörde brandvarnaren. Lite vatten och ventilering redde ut den akuta situationen. Fastighetsägaren kallades in och tog över förödelserna. Branden var ventilationskontrollerad.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Inflyttning pågick men ingen människa hade varit i lgh sedan lördag den yy-yy-yy. Man hade tillgång till lgh från lördag med inflyttning måndag. Strömmen till lgh var fränkopplad av energibolaget. Inkoppling var beställd till måndagen. Flyttkartonger hade i huvudsak placerats i lgh kök och då olyckligtvis också på spisen. Någon av inflyttarna hade, utan att märka det i mörkret, kommit åt spisens vred så att den stora plattan stod på högsta effekt. Måndag morgon kom energibolagets gubbe och skruvade i lgh huvudsäkringar. Ridå!

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk fanns men var liten då lgh brandbelastning för tillfället var låg.

## **SLUTSATSER**

Om makterna samverkar kan mycket konstigt inträffa. I det här fallet kan ingen enskild anses vållande. Klandras kan möjligen bristen på kommunikation samt ovanan att placera brännbart material på spisen.