

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om anlagd brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid räddningstjänsten.

OBJEKTET

Objektet är en ganska stor, ca 2000 m², djurhållande gård, ca 100 kor och 50 kalvar. Den del av byggnaden som totalskadades inrymde djurstall, mjölkhantering och tvättstuga.

HÄNDELSEN

Innehavaren har under morgonen den dag branden utbröt tvättat ”spentrator” i en vanlig tvättmaskin som placerats i ett utrymme i djurstallet. Ca 7:15 upptäckte hon att det brann i området runt tvättmaskinen. Trots en tidig insats av innehavaren med en handbrandsläckare spred sig branden okontrollerat. Hon drog under insatsen i sig en del rök varför ett besök på sjukhuset rekommenderades och genomfördes. Rtj larmades och anlände till brandplatsen 15 minuter efter larm. Då brann hela djurstallet och delar av den loge som är dockat i vinkel mot djurstallet. Insatsen koncentrerades på att rädda logen vilket i huvudsak lyckades. Smärre brandskador i logens tak blev resultatet.

UNDERSÖKNINGEN

Ingenting tyder på att något annat än tvättmaskinen orsakat branden. Brandbilden stämmer med hypotesen. Något hållbart motiv för en grundligare undersökning av maskinen, ex av SKL, fanns inte.

SPRIDNINGSRISK

Risk för spridning till resten av byggnaden var uppenbar. Dock inte till annans egendom.

SLUTSATSER

Tvättmaskinen är boven.