

Bilbrand vid macken på X-gatan, fredagen den xx-xx-xx klockan 12.09. När räddningsstyrkan anländer, klockan 12.18, är personbilen övertänd.

Händelsen: Bilen, som körts av ett äldre par, börjar plötsligt att rökfyllas. Man befinner sig då på X-gatan och kör rakt in på macken. Röken har nu tilltagit och det går inte att vara kvar i fordonet. Den rykande bilen har dock stannat mitt emellan bensinpumparna, vilket observerats av en privatperson, en yngre man vilken skyndar till parets undsättning. Tillsammans lyckas man flytta bilen 10-15 meter från bensinpumparna. Hjälparen kopplar också bort bilbatteriet, han noterar dessutom att öppna lågor slår ut från en elkabel och en kopplingsdosa i bilens underrede. Jag kommer till platsen samtidigt som räddningsstyrkan anländer, bilen är då ett enda eldhav. Hade den inte flyttats från bensinpumparna så hade en spridning till dessa varit överhängande. Branden har inte startat i motorutrymmet. Motorn var också efter branden helt intakt medan kupéutrymmet var totalt utbränt. Mycket talar för att branden orsakats av ett fel i bilens elsystem.