

Brandtillbud i klädbutik på X- vägen, fredagen den xx-xx-xx klockan 09.15. Larm inkom till räddningstjänsten om rökutveckling i klädbutiken. När räddningspersonalen kommer till platsen, klockan 09.22, konstaterar man att butiken delvis var rökfylld.

Händelsen: Anställda i butiken upptäcker att det bildats ett rökskikt i taket inne i butiken. De uppfattar att röken eventuellt kunde komma från fastighetens ventilationssystem och tillkallar räddningstjänsten. Räddningspersonalen undersöker omedelbart butiksutrymmena och hittar ganska omgående brandhärden. Under en rad av klädgalgar sitter det tre halogenlampor nedsänkta i golvet. Över en av dessa lampor har byxbenen till ett par jeans hamnat och antänts. Byxbenen hade hamnat så att de helt täckte den mycket heta halogenlampan. Dessa lampor har visat sig vara så varma att de mycket lätt antänder brännbart material, t.ex. pappkartonger och kläder som kommer i direkt kontakt med lamphöljet. Efter avsläckning och utvädring uppmanades förestånderskan för butiken att kontakta en elektriker, detta för att denne skulle koppla bort de olämpligt placerade lamporna. En uppmaning som omedelbart hörsammades, vid min brandplatsundersökning, ett par timmar efterhändelsen, fanns elektrikern redan på plats! Utan tvekan hade butiken tur i oturen, om branden utbrutit efter stängningsdags hade förmodligen samtliga plagg i butiken skattat åt förgängelsen. Enligt butikschefen så brukar man inte ha tänt lamporna under klädgalgen. Detta efter en olycka med ett litet barn som brände sig när han råkade komma nära en av lamporna.

