

Anlagd brand i fristående verandabyggnad på X-skolan, söndagen den xx-xx-xx klockan 20.24. När räddningstjänsten kom till skolgården, klockan 20.36, var verandan övertänd. Insatsen fick i första hand koncentreras till att förhindra en brandspridning till den intilliggande skolpaviljongen. Branden upptäcktes av granne till skolbyggnaden. Enligt skolans rektor hade man hittills varit förskonad från våldsverkare, branden skrämde upp hela skolledningen. Skolan tillhör inte kommunens fastighetsförvaltning utan den drivs i privat regi. Intill den nu nerbrunna verandan står en likadan byggnad. Förhoppningsvis får denna förbli intakt! Som vanligt är brandplatsen och skolgården insynsskyddad, vegetationen skärmar platsen från grannarna. Enligt rektorn är skolbyggnaderna utrustade med kombinationslarm, brand- och inbrottslarm, anslutet till vaktbolag. Intill en av skolpaviljongerna ligger ett förråd, som vid mitt besök innehöll en hel del lättillgängligt bränsle. Anläggs en brand i detta förråd skulle skolan vara hotad, det skiljer bara ca 2,5 meter mellan byggnaderna. Dessutom skulle en utvändig brand nattetid inte detekteras förrän branden trängt in i skolbyggnaden.