

Följande händelse berättade en av brandförsvarets insatsledare:

I samband med sitt 50-årsfirande hade ett antal värmeljus placerats ut på en möbel i vardagsrummet. Ljusen var placerade i tjocka glasljushållare. Efter att ha brunnit ganska länge så att all ljusmassa var flytande, flammade plötsligt ett av ljusen upp med så höga lågor att det tog eld i en tavla som hängde en bit ovanför ljuset (ca. 30-40 cm). Huvudpersonen fanns i rummet och kunde därför snabbt släcka ljuset och förhindra brand, men man kan fundera på vad som kunnat hända om han inte haft sin yrkesbakgrund eller om ingen funnits i rummet.

Händelsen beror sannolikt på att de dubbla vekarna gjort förbränningen intensivare än normalt och att temperaturen ovanför vätskeytan uppnått ljusmassans flampunkt och därmed antänts.

Ljuset var av märke X (identifierat märke) som säljs i påsar i företaget X:s matvarubutiker.

