

Yttrande angående brand i cell på häktesavdelningen, polishuset, tisdagen den xx-xx-xx klockan 14.37. Yttrandet är baserat på polisanmälan, samt efter samtal med ansvarig på häktesavdelningen 7:e våningen i samband med min egna brandplatsundersökning, torsdagen den yy-yy-yy.

Händelsen. När det automatiska brandlarmet utlöses beger sig personal omgående till den aktuella cellen, nr. xx. Det brinner med meterhöga lågor från en hög med sängkläder på cellgolvet. Den intagne vägrar, trots att cellen är rökfylld, att lämna rummet. Personalen måste handgripligen leda ut den intagne. Med hjälp av den befintliga brandposten och dess slang bekämpar man elden genom den lilla öppningen celldörrens inspektionslucka. Under denna manöver är cellen och stora delar av korridoren rökfylld.

När räddningstjänsten från station A anländer, klockan 14.47, är så gott som hela häkteskorridoren rökfylld. Här krävs en rökdykarinsats. Rökdykarna konstaterar att branden är släckt och startar omedelbart en rökventilering av aktuella utrymmen.

Bedömning: Trots en relativt snabb indikering och därpå omedelbar släckinsats av häktespersonalen, utvecklades så mycket brandgaser, främst kolmonoxid, att personalen utsatte sig för hälsofara. Några av dem fick också kroppsliga reaktioner efter insatsen, speciellt andningsvägarna är känsliga vid de brandgaser som alstrades. Frågan är om personalen under sådana omständigheter över huvud taget skall agera i rökfyllda utrymmen där andningsapparater är ett måste för en räddningsinsats! Risk för människors liv och hälsa har således förelegat vid branden. Utan den snabba insatsen hade också risk för ytterligare spridning av branden inne i cellen förelegat.

