

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Rök i trappa i en hyresfastighet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Nilsson.

UNDERSÖKNINGEN, OLYCKSFÖRLOPPET

En lägenhet på 2: a våningen som det luktade rök ifrån. Dörren var inte låst så rökdykarna öppnade och gick in i lägenheten. Där fann man en man liggandes på soffan i den rökfyllda lägenheten. Mannen togs ut från lägenheten, och ambulanspersonal tog därefter hand om honom för transport till X-stad. Vidare undersökning visade att det var ett täcke som låg i toaletten och som brann fortfarande. Rökdykarna släckte elden och ventilerade därefter ut röken från lägenheten genom att öppna alla fönster.

OLYCKSORSAK

Den troligaste brandorsaken är sängrökning där täcket tagit fyr och att mannen sen slängt in täcket i toaletten, för att sen åter gå och lägga sig på sin soffa. Det framkom att mannen är psykiskt sjuk och med tanke på alla mediciner som fanns i lägenheten så var han en stor konsument på olika sorters mediciner. Patienten var enligt ambulansen inne på lasarettet för intox den xx-xx-xx.

INSATSUTVÄRDERING

BIS var livräddning som jag informerade Rd redan innan vi kom fram. Insatsen gick fort och det är kanske inte så konstigt med tanke på storleken på lägenheten. En brist i det stora hela var att Rd gänget inte ledde ner lägenhetsinnehavaren i frisk miljö utan lämnade honom utanför dörren till lägenheten, varvid han gick in igen. Har talat med berörda personer och dom insisterade och förstod situationen.

ERFARENHETER

En detalj var att det läckte ut mycket rök i trappan från lägenheten genom dörren. Hur är det med brandcellsbegränsningen?

NUVARANDE SÄKERHETSSYSTEM

Brandvarnare fanns ej i lägenheten. Detta är en brist i SBA för fastighetsinnehavaren och lägenhetsinnehavaren. Här har det brustit i skäligen brandskydd för denna lägenhet.

ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Fastighetsägarna kanske skulle än en gång påminnas om vad som är skäligen brandskydd på sina fastigheter enl SBA.