

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand orsakad av tändare.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Oscar Löfgren Ferraz, brandingenjör.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN / OBJEKTET

Byggnaden är ett flerbostadshus i 7 våningar (varav 3 i souterrain) byggd 1997. Den brandutsatta lägenheten ligger på 7e våningsplanet.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Lägenhetsinnehavaren beskriver hur familjen varit och handlat och att han precis tryckt in varor i högskåpet i köket för att sedan gå in i vardagsrummet med barnen. Efter några minuter hör han sprakande ljud och när han går ut i köket ser han att det brinner i skåpet. Lägenhetsinnehavaren släcker själv. När Stockholms brandförsvaret anländer till platsen är branden släckt.

UNDERSÖKNINGEN

I skåpet finns inga andra rimliga tändkällor än att en tändare (se bild 1 i fotodokumentationen) som när lägenhetsinnehavaren tryckt in varor i skåpet måste ha kommit åt av misstag och på så sätt ha antänt material i skåpet.

SLUTSATSER

Branden har orsakats av tändaren på bild 1 i fotodokumentationen tryckts in av misstag och antänt material i ett köksskåp.

ERFARENHETER

Tändare liknande den aktuella, dvs där den tänder genom ett knapptryck utan att knappen skyddas, bör undvikas. Man kan alltid hävda att det är väldigt mycket otur inblandat men det är enkelt att skydda knappen för att på så sätt minska sannolikheten för att en liknande olycka ska inträffa