

Anlagd brand i fritidsanläggning på X-vägen, onsdagen den xx-xx-xx klockan 07.43. När räddningsstyrkan kom till platsen, klockan 07.52, stod tvättmaskinen på fastighetens altan. Den var då helt övertänd och elden hotade att sprida sig till altan och fasader av träpanel. Tvättmaskinen var inte anslutet till något el-uttag, varför någon "naturlig" orsak till branden inte fanns. Om man nu inte räknar in den anlagda branden som ett "naturligt" alternativ, vilket den egentligen borde då dessa är klart i legio! Fritidsanläggningen går under namnet X-gården och ägs av kommunen. Räddningsinsatsen avslutades klockan 08.07.

Mitt tips är att det är barn/ungdomar som anlagt branden i maskinen. Som vanligt anläggs branden på "frånsidan", d.v.s. sidan med minst insyn från väg och grannvillor! Sladden till tvättmaskinen och den sotiga kontakten vilken visar att denna inte varit inkopplad. Hade branden anlagts vid en senare tidpunkt, eller nattetid, kunde konsekvenserna blivit en totalskada på fastigheten. Byggnaden utgör en del av anläggningen, intill ligger huvudbyggnaden.