

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Kenneth Möller, räddningstjänsten.

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret fick kvällen den xx-xx-xx kl: 20,49 in larm via telefon från en boende i huset på X-gatan om röklukt, en styrka från brandstation A sänds till platsen för undersökning. Vid framkomst konstateras att en tvättmaskin brunnit i en lägenhet på 1:a våningen. Branden var släckt av lägenhetsinnehavaren, en kvinna ca 60 år. Endast utvädring av den stickande lukten av elbrand återstod för räddningspersonalen.

BYGGNADEN

Är ett äldre bostadshus med fem lägenheter (troligen 1850) i 2 våningar och trapphuset nås från gården via en portik. Dörrar mellan trapphus och lägenheter är gamla spegeldörrar som saknar brandklass och är otäta. Bjälklag och lägenhetsavskiljande väggar är utförda i trä, med trossbotten. Trapphuset är putsat med stentrappor och fönster i varje plan.

UNDERSÖKNINGEN

Vid den efterföljande undersökningen visade sig att tvättmaskinen var placerad i en trång garderob, i samma utrymme fanns hyllor med diverse kläder. Brandbelastningen var hög. Vad som orsakat branden är oklart, men ett fel i programverket är det troliga, någon teknisk undersökning från polisen utförs ej, eftersom det inte finns misstanke om brott.

ERFARENHETER

Detta var en brand där mänskliga reaktioner visar sig vara avgörande, hade branden inte släckts av innehavaren, är det troligt att branden fått fäste i inredningen med ett helt annat brandförlopp som följd och med tanke på byggnadens konstruktion en svårsläckt brand. En fråga som infinner sig är, varför larmade hon inte själv. När jag frågade fick jag inget bra svar, kanske skämdes hon, kanske fanns tanken att hon skulle bli ersättningsskyldig, ingen vet.