

## **INLEDNING**

Behandlingshemmet har varit utsatt för anlagda bränder tidigare, innan den senaste branden skedde en anlagd brand den xx-xx-xx med samma gärningsman. Tillvägagångssättet har varit detsamma, där anläggaren har använt sig av lösöre i form av möbler och textilier. En rad åtgärder är vidtagna mot vårdtagaren med bl a ständig övervakning inom en meter samt återkommande visitationer. Eleven skall vårdas i enskildhet i högst 60 dagar där eleven ej får möjlighet att träffa andra elever. Eleven skall ej ha eldfarliga produkter i sina lokaler.

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Anlagd brand.

## **BRANDFÖRLOPP**

Då eleven har ständig övervakning hann brandförloppet inte att utvecklas innan personalen kunde avhjälpa branden. Detta skedde genom att gardinerna togs ned samt att fätöljen lämpades ut genom ett fönster. Ringa mängd vatten användes till att släcka branden med, uppskattningsvis 10 liter behövdes.

## **SKADEOMFATTNING**

Skadeomfattningen betraktas som ringa, där skadorna inskränktes till en fätölj samt till de närliggande gardinerna.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Brand samt rökspridningsrisk förelåg inom sektioneringen, som är samlingslokal omkring 40 m<sup>2</sup> stor.

## **OBJEKTET**

Objektet är ett behandlingshem för yngre elever. Den aktuella lokalen används som samlingslokal, lokalen är ung 40 m<sup>2</sup> samt är egen sektion.

## **PRIMÄRBRAND**

Primärbrandhärden var koncentrerad till fätöljen.

## **BRANDORSAK**

Anlagd brand i fätölj.

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER.**

En rad olika åtgärder har vidtagits i samband med brand nr 2. Se inledande text. Samtal har genomförts per telefon med NN som är institutions chef, ang de vidtagna åtgärderna.