

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om brandanläggelse.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare vid Räddningstjänsten i X-stad.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Objektet är en äldre träbyggnad i två plan. Den används främst som sommarbostad. I bottenplanet finns en kakelugn samt en köksspis och på övre plan en liten fristående kamin. Skorstenen förefaller nyrenoverad över tak men är i övrigt av samma årgång som huset.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Siste familjemedlemmen gick hemifrån vid tiotiden efter att under morgonen ha småeldat i övervåningens kamin. Då märktes inget onormalt. När förste familjemedlem kom hem på eftermiddagen upptäcktes ganska kraftig rökutveckling i byggnaden och Räddningstjänsten larmades. Branden lokaliserades i huvudsak till området runt kaminen och på västra sidan av skorstenen i övervåningens hall. Efter viss åverkan på byggnadens ut- och insida samt lite vattenbegjutning fick Rtj bukt med branden.

UNDERSÖKNING

Branden startade troligen i bjälklaget i anslutning till skorstensstocken mellan under- och övervåningen. En glödande brand uppstod som efter lång tid, flera timmar, övergick i öppen brand i övervåningens hall.

SPRIDNINGSRISK

Om släckinsatsen dröjt några minuter till hade skadan troligen blivit av total art.

SLUTSATSER

Ingenting tyder på att något annat än det ovan beskrivna orsakat branden och det mesta tyder på att det beskrivna förloppet är det troligaste.

ERFARENHETER

Gamla skorstenar är luriga. De kan trots korrekt skötsel gå läck och orsaka bränder när man minst anar det.