

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om brand bakom en spis i en villa på X-vägen i X.-by. Deltidskåren i X-by kom fram till adressen klockan 17:36:25, då hade ägaren själva släckt branden bakom spisen samt kastat ut densamma. Räddningstjänsten kontrollerade ventilationen samt ventilerade ut den lilla rök som fanns kvar i bostaden.

UNDERSÖKNING

Spisen som är av märke X (identifierat märke) har via överledning antänt vägg bakom spisen. Inga stora skador har därvid skett då ägaren var hemma och tidigt uppmärksammade att något var på gång. Undersökningen gjordes med anledning av att det möjligtvis har skett liknande olyckor med spisar av detta fabrikat.