

Brand i fristående fritidshus

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Per Olof Öholm

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Eldstadsrelaterad brand / soteld i ett fristående fritidshus.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om brand i sommarstuga klockan 10:09:47, larm inkom till SOS 10:04:03. Vid framkomst klockan 10:25:53 var hela huset övertänt och taket genombrunnet. Inriktningen blev att försöka hindra brandspridning till intilliggande byggnader.

UNDERSÖKNINGEN

Fastigheten ligger på en ö i X, på denna lilla ö finns ett fritidshus med en gäststuga och uthus. Gäststugan har brunnit. Vid brandtillfället eldades det i en kamin i stugan, tidigt kändes en ovanlig lukt men inget misstänkt hittades. Ungefär klockan 09:50 gick de boende i gäststugan in till storstugan för att äta frukost, då man tittade ut vid ca. klockan 10:10 såg man att det brann i huset och räddningstjänsten larmades. Branden har startat vid murstocken på vinden på husets norra sida, Taket som var täckt med råspont och aluminiumplåt har tidigt bränts igenom och branden har därefter spridits ner i huset. Först har branden trängt ner i köksdelen för att därefter spritt sig till resten av huset. Murstocken uppvisar stora sprickor som uppkommit innan branden brutit ut. Brandorsaken är med stor sannolikhet soteld som via sprickor i muren spridits till vinden.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning till intilliggande byggnader.