

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm klockan 03:22:20 till räddningstjänsten X och Yom fullt utvecklade brand på X glasbruk. Vid X-kårens framkomst klockan 03:38:08 kunde man konstatera att branden gått igenom taket och att hela övervåningen brann. De boende i fastigheten var ute men troligen fanns en hund kvar i byggnaden. Beslut togs att försöka släcka från marken, med hjälp av spruta vid sjön. Ett uthus var hotat men klarade sig. Fastigheten blev totalt förstörd.

UNDERSÖKNING

De boende befann sig i sitt sovrum på andra våningen i byggnadens östra del, vaknade av att det lät som om vatten strömmade. Steg upp och försökte tända ljuset detta gick inte, mannen öppnade då dörren från sovrummet ut mot en hall och möttes av tjock rök. Han fick med sig sin hustru och en hund och rusade ner för trappan ut till säkerheten, grappade en handbrandsläckare och rusade upp men fick vända då hela övervåningen var övertänd. Fastigheten som höll på att renoveras är helt utbränd endast ytterväggarna står kvar. Enligt fastighetsägaren har inga levande ljus eller eldning i kaminer förekommit. Oljefyllda el-radiatorer var anslutna i sovrum samt i ett rum på bottenvåningen. Branden har startat i byggnadens västra del på övervåningen, kan dock ej hitta någon klar orsak, men elfel kan inte bortses från.

SPRIDNINGSRISKER

Ingen risk för spridning utanför den egna byggnaden.