

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm till räddningstjänsten klockan 16:05 om att det brann i ett uthus i Xby, vid framkomst klockan 16:17 konstaterades att det var utbruten brand i ett uthus cirka 15x5 meter. Boningshuset låg i vindriktningen och insatsen inriktades till en början på att rädda detta. Därefter gjordes en släckinsats mot uthuset och branden kunde efter ett tag slås ner och material lämpades ut för att kunna avsläckas. I förrådet fanns en del maskiner samt en bil, dessa fick skador på grund av branden.

UNDERSÖKNING

Branden har troligtvis startat genom eldning av gräs som skett alldeles i närheten av byggnaden. Branden har legat och pyrt i en vägg och senare då vinden började friska i har den blossat upp och antänt förrådet.

SPRIDNINGSRISKER

Risk för brandspridning till intilliggande boningshus.