

HÄNDELSEFÖRLOPP

xxxx-xx-xx upptäckte anställda på företaget att det hade brunnit i ett färgförråd, branden verkade dock ha självslocknat. Företaget kontaktade räddningstjänsten.

UNDERSÖKNING

Vid 17.:00 på fredagen fyra dagar tidigare låste sista anställda företaget, vid denna tidpunkt märktes inget ovanligt. På lördag förmiddag kom en ur arbetsledningen dit med en elektriker som skulle utföra ett arbete, de kände då en doft av bränd bakelit men hittade ingen orsak till detta. På måndagen då en anställd skulle hämta slippapper i förrådet upptäckte man att det brunnit där.

Det har brunnit på två hyllplan med slippapper. I förrådet finns 3 inkapslade lysrörsarmaturer dessa har samtliga smält av värmen från branden och har inte orsakat branden. Vidare finns ett antal öppnade färgburkar på olika höjd i hyllplan. Ingen naturlig orsak till att branden skulle ha startat hittades. Förrådet spärrades därför av och begäran gick till polisen om att deras tekniker skulle göra en undersökning på platsen.

SPRIDNINGSRISKET

Eftersom det är ett "brandsäkert rum" finns ingen risk att branden ska spridas utanför rummet om dörren är stängd möjligtvis kan rök tränga ut i lokalerna.