

## **BRANDUTREDNING**

### **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i elskåp i förskola.

### **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Åke Bergström, Räddningstjänsten.

### **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Räddningstjänsten larmades kl 10.55.00 om brand i elskåp i förskola. Utryckningsstyrkan bestod av 11 man. Vid framkomsten konstaterades, att branden hade släckts av fastighetskötaren. Han berättade att stora lågor slog ut från elskåpet. Han bröt då strömmen och släckte branden med vatten från brandpost.

Barnen samlades på sina förutbestämda uppsamlingsplatser, enligt uppgjord utrymningsplan. Lokalen rökventilerades.

### **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen av lokalen konstaterades att branden börjat i elskåpet.

### **SLUTSATS**

Branden hade uppstått genom överslag i elskåpet

### **SPRIDNINGSRISK**

Risk för spridning av brand till angränsande lokaler förelåg.

Risk för rökspridning och faktisk rökspridning till angränsande lokaler förelåg.

Bild på det brandskadade elskåpet.

